

**KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w WAŁCZU**

**Notatka urzędowa
dotycząca lustracji stadionu miejskiego w Mirosławcu**

Działając na podstawie art. 28. ust. 1 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. Nr 62 z 2009r. poz. 504), dokonano lustracji obiektu:

stadionu miejskiego w Mirosławcu

(Nazwa obiektu / terenu, adres)

w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa, w związku z planowaną imprezą:

na podstawie Upoważnienia Starosty Wałeckiego nr ZK.5520.7.2013 z dnia 19.04.2013r.

(Pełna nazwa imprezy, data imprezy)

Czynność wykonana przez: **podkom. Arkadiusz Górecki – Naczelnik Wydziału Prewencji KPP Wałcz**

(stopień, imię i nazwisko, komórka organizacyjna i jednostka Policji)

przy udziale:

1. sierż. Waldemar Baszczyn – KPP Wałcz

/Imię i nazwisko, instytucja, charakter obecności/

2. Alicja Kamińska – PSSE w Wałczu

/Imię i nazwisko, instytucja, charakter obecności/

3. Wojciech Pastuszek – Starostwo Powiatowe w Wałczu

/Imię i nazwisko, instytucja, charakter obecności/

4. kpt. Tomasz Dębowski – KPPSP Wałcz

/Imię i nazwisko, instytucja, charakter obecności/

5. Maciej Janczewski – Prezes klubu sportowego „Mirstal” Mirosławiec

/Imię i nazwisko, instytucja, charakter obecności/

Przebieg lustracji

I. Rozpoczęto dnia 20 maja 2013r. o godz. 12:00

a. Warunki, w jakich prowadzono czynności: lustrację obiektu przeprowadzono w warunkach oświetlenia dziennego, bez opadów atmosferycznych.

b. Organizator imprezy: Urząd Miasta i Gminy Mirosławiec

(Nazwa, adres, nr telefonu)

II. Ocena stanu technicznego obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa i zachowania warunków bezpieczeństwa, w tym:

- Poprawność oznaczenia i drożności wyznaczonych dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom Policji i służb ratunkowych/Uwagi: **Drogi ewakuacyjne oznakowane prawidłowo. Drożność na poziomie umożliwiającym prawidłowy dojazd służb ratunkowych i Policji.**
- Stan ogrodzenia obiektu - jego trwałość, poprawność oznaczenia bram i przejść dla uczestników imprezy, wyznaczenie odrębnych wejść i wyjść przeznaczonych dla uczestników (kibiców) antagonistyczne nastawionych/Uwagi: **Oznakowania bram i przejść na czas trwania imprezy wystawiane są w postaci znaków. Kibice gości posiadają ogrodzony, osobny sektor, na który mogą być wprowadzani od strony murawy, co pozwala na ich odseparowanie od kibiców gospodarzy. Ogrodzenie kompletne bez luk.**
- Stan odgrodzenia pola gry/estrady od widowni - jego trwałość, stan i właściwości

utrudniające jego przebycie przez osoby nieuprawnione, stan techniczny podłoża widowni, miejsc siedzących, itp. uwagi:

Ogrodzenie pola gry od widowni wykonane w sposób prawidłowy, utrudniający wtargnięcie na murawę osób nieuprawnionych. Podłoże widowni betonowe, jednolite. Miejsca siedzące przymocowane do podłoża przy pomocy metalowej szyny.

III. Ocena przedsięwzięć organizatora związanych ze spełnieniem warunków bezpieczeństwa oraz służących zachowaniu porządku publicznego w trakcie prowadzonej imprezy masowej, w tym:

Sposób rozmieszczenia uczestników na widowni - utrudniający ich samowolne, niekontrolowane przemieszczanie się, w tym zamontowanie na widowni środków technicznych utrudniających takie przemieszczanie się (np. parkany, bufory techniczne itp.) Uwagi:

Na widowni organizator umieścił osobne sektory dla kibiców gości i gospodarzy. Rozdzielone zostały poprzez zamontowanie siatki ogrodzeniowej wysokości 1,5 metra. Na sektor gości prowadzi osobne wejście znajdujące się bezpośrednio przy wyznaczonym dla nich sektorze.

- Stan wyposażenia obiektu w inne środki techniczne służące podniesieniu stanu bezpieczeństwa (np. łamacze fal, rękawy, bramy ewakuacyjne)

Obiekt posiada dwa bufory techniczne oddzielające sektory kibiców. Stadion wyposażony jest w 5 wyjść ewakuacyjnych.

- Wyznaczenie odrębnych sektorów dla antagonistycznie nastawionych do siebie uczestników imprezy:

Wyznaczono odrębne sektory dla kibiców gości i gospodarzy.

- Stan pomieszczeń, wyznaczonych dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy, w tym ich usytuowanie i wyposażenie.

Pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem znajduje się w budynku szatni. Z budynku widoczny jest cały obiekt.

- System monitoringu: **nie*zainstalowany,**

IV. Wnioski, spostrzeżenia oraz zalecenia, w tym w zakresie poprawy bezpieczeństwa:

W trakcie lustracji wskazano potrzebę przeprowadzenia prac gospodarczych polegających na uprzątnięciu terenu (kamienie, pozostałości po wymienionym ogrodzeniu betonowym itp.). Na podstawie przeprowadzonej lustracji obiektu należy stwierdzić, że jego ogólna charakterystyka budowlana (umiejscowienie w strukturze zabudowań, rodzaj ogrodzenia, zastosowane zabezpieczenia, stan techniczny budynków wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, itp.) nie daje podstaw do wydania pozytywnej opinii w przypadku organizowania na obiekcie sportowych imprez masowych.

V. Oświadczenia, wnioski i uwagi osób biorących udział w lustracji:
Nie wnoszono oświadczeń.

VI. W trakcie czynności sporządzono:

- Zdjęcia fotograficzne: **Tak**, Naświetlono **19** klatek filmu;

VII. Omówienie poprawek i uzupełnień: Nie czyniono

Na tym lustrację zakończono dnia **20 maja 2013** roku, o godz. **13:15**

Podpisy osób uczestniczących w czynności:

- NACZELNIK
Stowarzyszenia
KPF w Wałczu
1. podkom. Arkadiusz Górecki
 2. sieni. Waldemar Boszczyk
 3. PmZ
 4. Alicja Kewińska
 5. Dpbaw
 6. K. Biskupsko.